

Når man skal skifte et defekt speedometer i sin Volvo 240 er der,( hvad der angår elektroniske speedometere, (1986-93)) en vigtig detalje man skal være opmærksom på.

På billedet er der 6 stk speedometere med nummeret **K6091**, (som står foran på urskiven forned) et evt. bytte speedometer skal have samme nr. som det gamle for at virke, men dette er IKKE nok, der står også en lille kode foroven på urskiven ca. kl. 12, og denne kode kan først ses når uret er afmonteret. På de på billedet 6 stk. viste speedometere er der følgende koder; (0025 & 0025 & 0025 & på de mat sorte speedometere er koderne; 0033 & 0033 & ww00)

For at speedometeret virker skal den kode der er på det gamle speedometer være den samme som på bytte speedometeret, ellers virker det ikke.

MVH Jens Peter

