

Når benzintanken er afmonteret på Volvo 240, så er det med af få rensed den af, og få givet den en gang Textyl/bodysafe eller anden rustbeskyttelse. Især på oversiden som ofte er helt glemt når der bliver undervognsbehandlet. Selv en helt ny tank har overordentlig godt af denne behandling, ellers rusten den, for den er af jern, desværre. (se fotos efter behandlingen)

